



CDCU877GQLT

제조사 부품 번호:	CDCU877GQLT
제조업체 / 브랜드	N/A
설명어 일부:	IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA
데이터 시트:	데이터 시트
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	납 함유 / RoHS 미준수
재고 상태:	새로운 원본, 2746 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

CDCU877GQLT 100 % 새로운 Original 2746 pcs 재고, CDCU877GQLT 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인 데이터 시트를 찾고, warrantied와 함께 CDCU877GQLT 을 구입하십시오. 100 % 보증 신뢰. RFQ CDCU877GQLT : Info@IC-Components.com

CDCU877GQLT의 사양

부품 번호	CDCU877GQLT	제조업체 / 브랜드	N/A
전압 - 공급	1.7 V ~ 1.9 V	제조업체 장치 패키지	56-BGA MICROSTAR JUNIOR (7.0x4.5)
연속	-	비율 - 입력 : 출력	1:10
포장	Original-Reel®	패키지 / 케이스	56-VFBGA
PLL	Yes	산출	SSTL-18
다른 이름들	296-16758-6	작동 온도	-40°C ~ 85°C
회로의 수	1	실장 형	Surface Mount
수분 민감도 (MSL)	2 (1 Year)	주목적	Memory, DDR2
입력	SSTL-18	주파수 - 최대	400MHz
차동 - 입력 : 출력	Yes/Yes	기본 부품 번호	CDCU877
재고 수량	2746 pcs Stock	범주	집적회로 (ic) > 플록/타이밍-응용 프로그램법
기술	IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA	무연 여부 / RoHS 준수 여부	납 함유 / RoHS 미준수

CDCU877GQLT으로 변환 된 키워드

CDCU877GQLT	CDCU877GQLT 부분	CDCU877GQLT 가격	CDCU877GQLT 디스트리뷰터
CDCU877GQLT 기술	CDCU877GQLT 재고	CDCU877GQLT 인벤토리	CDCU877GQLT 공급 업체
CDCU877GQLT 온라인 주문	CDCU877GQLT 문의	CDCU877GQLT 이미지	CDCU877GQLT 사진
CDCU877GQLT pdf	CDCU877GQLT 데이터 시트	CDCU877GQLT 데이터 시트	CDCU877GQLT pdf 데이터 시트
CDCU877GQLT 데이터 시트 다운로드	제조업체		

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877GQLR 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2749 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877AGQLR 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2609 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCV304PWG4 기술: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCV304TPWREP 기술: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2690 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877A 기술: CDCU877A TI BGA 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 2654 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877ZQLT 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2805 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCR83DBQ 기술: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCS501PWR 기술: IC CLOCK GEN/BUFFER SSC 8TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 3200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877AZQLT 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2645 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCR83DBQR 기술: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877AZQLR 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2788 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCUA877ZQLR 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 17000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCS503PWR 기술: IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2834 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCV850DGGR 기술: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2855 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877ZQLR 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCUA877ZQLT 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2858 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCV304PWR 기술: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 56000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877ARHAR 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2749 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCV304PWRG4 기술: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 13000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877RHAR 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2735 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCS503PW 기술: IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2783 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCV304PWR-TR 기술: TI TSSOP-8 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 6000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877RHAT 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2823 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCV304PW 기술: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 6600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877ARHARG4 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2656 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCV304 기술: CDCV304 TEXAS TSP08 제조사: TEXAS 재고: 새로운 원본, 2736 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCS503TPWRQ1 기술: IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2685 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCS502PWR 기술: IC OSC CLOCK GENERATOR 8-TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2770 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCUN1208LPRHBT 기술: IC CLK BUFFER 2:8 400MHZ 32QFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2792 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU2A877ZQLR 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 23600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
전화 : 00 852-30501935
팩스: 00 852-30501945

주소: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, 뉴 테리토리, 홍콩