



CDCS503PW

제조사 부품 번호:	CDCS503PW
제조업체 / 브랜드	N/A
설명서 일부:	IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP
데이터 시트:	
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 2783 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

CDCS503PW 100 % 새로운 Original 2783 pcs 재고, CDCS503PW 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인 데이터 시트를 찾고, warranted와 함께 CDCS503PW 을 구입하십시오. 100 % 보증 신뢰. RFQ CDCS503PW : Info@IC-Components.com

CDCS503PW의 사양

부품 번호	CDCS503PW	제조업체 / 브랜드	N/A
전압 - 공급	3 V ~ 3.6 V	유형	Buffer/Driver, Multiplier
제조업체 장치 패키지	8-TSSOP	연속	-
비율 - 입력 : 출력	1:1	포장	Tube
패키지 / 케이스	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	산출	LVC MOS
다른 이름들	296-24329-5	작동 온도	-40°C ~ 85°C
회로의 수	1	실장 형	Surface Mount
수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)	입력	LVC MOS
주파수 - 최대	108MHz	차동 - 입력 : 출력	No/No
상세 설명	Clock Buffer/Driver, Multiplier IC 1:1 108MHz 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	기본 부품 번호	CDCS503
재고 수량	2783 pcs Stock	범주	집적회로 (ic) > 클럭/타이밍 클럭 버퍼, 드라이버
기술	IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP	무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수

CDCS503PW으로 변환 된 키워드

CDCS503PW	CDCS503PW 부분	CDCS503PW 가격	CDCS503PW 디스트리뷰터
CDCS503PW 기술	CDCS503PW 재고	CDCS503PW 인벤토리	CDCS503PW 공급 업체
CDCS503PW 온라인 주문	CDCS503PW 문의	CDCS503PW 이미지	CDCS503PW 사진
CDCS503PW pdf	CDCS503PW 데이터 시트	CDCS503PW 데이터 시트	CDCS503PW pdf 데이터 시트
CDCS503PW 데이터 시트 다운로드	제조업체		

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCP1803RTHR 기술: IC CLK BUFFER 1:3 800MHZ 24VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2833 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877GQLR 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2749 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCR83ADBQR G4 기술: CDCR83ADBQR G4 TI SSOP-24 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 2789 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCS503TPWRQ1 기술: IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2685 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCR83DB 기술: CDCR83DB TI SSOP 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 2844 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877ARHARG4 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2656 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCR61APWR 기술: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 16TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2743 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCR83DBQR 기술: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCR62005RGZT 기술: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 2834 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCR81 기술: CDCR81 TI SSOP 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 4900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCR83ADBQ 기술: CDCR83ADBQ 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2728 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCR83ADBQRG4 기술: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877AZQLT 기술: IC DIRECT RAMBUS CLK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2645 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877GQLT 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2746 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877A 기술: CDCU877A TI BGA 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 2654 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877RHAT 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2823 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877RHAR 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2735 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCS503PWR 기술: IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2834 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCR83DBQ 기술: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877AZQLR 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2788 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU2A877ZQLR 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 23600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877ARHAR 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2749 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCR83ADBQR 기술: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 17500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCS501PWR 기술: IC CLOCK GEN/BUFFER SSC 8TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 3200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877ZQLR 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877AGQLR 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2609 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCR81DBQR 기술: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 11400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCS502PWR 기술: IC OSC CLOCK GENERATOR 8-TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2770 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCP1803RTHT 기술: TI QFN 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 2636 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877ZQLT 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2805 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
전화 : 00 852-30501935
팩스: 00 852-30501945

주소: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, 뉴 테리토리, 홍콩