



**CDCU2A877ZQLR**

제조사 부품 번호:	CDCU2A877ZQLR
제조업체 / 브랜드	N/A
설명어 일부:	IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA
데이터 시트:	
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 23600 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

**CDCU2A877ZQLR** 100 % 새로운 Original 23600 pcs 재고, CDCU2A877ZQLR 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인 데이터 시트를 찾고, warranted와 함께 CDCU2A877ZQLR 을 구입하십시오. 100 % 보증 신뢰. RFQ CDCU2A877ZQLR : [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

**CDCU2A877ZQLR의 사양**

부품 번호	CDCU2A877ZQLR	제조업체 / 브랜드	N/A
전압 - 공급	1.7 V ~ 1.9 V	제조업체 장치 패키지	52-BGA MICROSTAR JUNIOR (7x4.5)
연속	-	비율 - 입력 : 출력	1:10
포장	Tape & Reel (TR)	패키지 / 케이스	52-VFBGA
PLL	Yes	산출	SSTL-18
작동 온도	0°C ~ 70°C	회로의 수	1
실장 형	Surface Mount	수분 민감도 (MSL)	2 (1 Year)
주목적	Memory, DDR2	입력	SSTL-18
주파수 - 최대	410MHz	차동 - 입력 : 출력	Yes/Yes
기본 부품 번호	CDCU2A877	재고 수량	23600 pcs Stock
범주	<a href="#">집적회로 (ic)</a> > <a href="#">클록/타이밍-응용 프로그래밍</a>	기술	IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

**CDCU2A877ZQLR으로 변환 된 키워드**

CDCU2A877ZQLR	CDCU2A877ZQLR 부분	CDCU2A877ZQLR 가격	CDCU2A877ZQLR 디스트리뷰터
CDCU2A877ZQLR 기술	CDCU2A877ZQLR 재고	CDCU2A877ZQLR 인벤토리	CDCU2A877ZQLR 공급 업체
CDCU2A877ZQLR 온라인 주문	CDCU2A877ZQLR 문의	CDCU2A877ZQLR 이미지	CDCU2A877ZQLR 사진
CDCU2A877ZQLR pdf	CDCU2A877ZQLR 데이터 시트	CDCU2A877ZQLR 데이터 시트	CDCU2A877ZQLR pdf 데이터 시트
CDCU2A877ZQLR 데이터 시트 다운로드	제조업체		

**너는 또한 관심을 가질 수도있다.:**

<p><b>CDCS503PWR</b> 기술: IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2834 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCR83DBQ</b> 기술: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCU877AZQLT</b> 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2645 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CDCR81DBQR</b> 기술: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 11400 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCU877RHAR</b> 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2735 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCS501PWR</b> 기술: IC CLOCK GEN/BUFFER SSC 8TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 3200 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CDCR83ADBQ</b> 기술: 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2728 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCR62005RGZT</b> 기술: CDCR62005RGZT TI QFN48 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 2834 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCU877ZQLR</b> 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CDCS503TPWRQ1</b> 기술: IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2685 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCU877ARHAR</b> 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2749 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCR83ADBQRG4</b> 기술: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2500 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CDCS503PW</b> 기술: IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2783 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCR81</b> 기술: CDCR81 TI SSOP 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 4900 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCR83ADBQR</b> 기술: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 17500 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CDCU877ZQLT</b> 기술: IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2858 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCU877AZQLR</b> 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2788 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCU877ARHARG4</b> 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2656 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CDCS502PWR</b> 기술: IC OSC CLOCK GENERATOR 8-TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2770 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCU877RHAT</b> 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2823 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCU877AGQLR</b> 기술: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2609 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CDCR83DB</b> 기술: CDCR83DB TI SSOP 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 2844 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCUN1208LPRHBT</b> 기술: IC CLK BUFFER 2:8 400MHZ 32QFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2792 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCU877ZQLT</b> 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2805 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CDCU877A</b> 기술: CDCU877A TI BGA 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 2654 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCU877GQLT</b> 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2746 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCU877ZQLR</b> 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 17000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CDCR83ADBQR G4</b> 기술: CDCR83ADBQR G4 TI SSOP-24 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 2789 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCR83DBQR</b> 기술: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2500 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCU877GQLR</b> 기술: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2749 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
전화 : 00 852-30501935  
팩스: 00 852-30501945

주소: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, 뉴 테리토리, 홍콩