



X93155UM8IT1

제조사 부품 번호:	X93155UM8IT1
제조업체 / 브랜드	Intersil
설명서 일부:	IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP
데이터 시트:	X93155UM8IT1.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	납 함유 / RoHS 비 준수
재고 상태:	새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

X93155UM8IT1 100 % 새 원본 5000 PC 재고 있음, X93155UM8IT1 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 X93155UM8IT1 Intersil 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ X93155UM8IT1 : Info@IC-Components.com


























X93155UM8IT1의 사양

부품 번호	X93155UM8IT1	제조업체 / 브랜드	Intersil
연속	XDCP™	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
기본 부품 번호	X93155	패키지 / 케이스	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
포장	Tape & Reel (TR)	제조업체 장치 패키지	8-MSOP
작동 온도	-40°C ~ 85°C	상세 설명	Digital Potentiometer 50k Ohm 1 Circuit 32 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-MSOP
종모	-	인터페이스	Up/Down (U/D, INC, CS)
구성	Rheostat	용인	±25%
회로의 수	1	전압 - 공급	5V
메모리 유형	Non-Volatile	저항 (Ohms)	50k
작은 초	Linear	도청 수	32
온도 계수 (일반)	±35 ppm/°C	저항 - 와이퍼 (Ohms) (일반)	-
재고 수량	5000 pcs Stock	범주	집적회로 (ic) > 데이터 수집-디지털 포텐 소 미터
기술	IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP	무연 여부 / RoHS 준수 여부	납 함유 / RoHS 비 준수

X93155UM8IT1으로 변환 된 키워드

Intersil X93155UM8IT1	X93155UM8IT1 부분	X93155UM8IT1 가격	X93155UM8IT1 대리점
X93155UM8IT1 기술	X93155UM8IT1 주식	X93155UM8IT1 인벤토리	X93155UM8IT1 공급 업체
X93155UM8IT1 온라인 주문	X93155UM8IT1 문의	X93155UM8IT1 이미지	X93155UM8IT1 그림
X93155UM8IT1 pdf	X93155UM8IT1 데이터 시트	X93155UM8IT1 데이터 시트	X93155UM8IT1 pdf 데이터 시트
X93155UM8IT1 데이터 시트 다운로드	Intersil 제조 업체	Intersil X93155UM8IT1	

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>X93154UM8IZ-3 기술: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 1100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>X9315WM-2.7 기술: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 2300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9315WMI-2.7T 기술: X9315WMI-2.7T XICOR MSOP8 제조사: XICOR 재고: 새로운 원본, 8800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>X9315WMI 기술: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 4600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>X9315TSZ 기술: IC XDCP 32-TAP 100K 3WIRE 8-SOIC 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>X9314WSZT1 기술: IC POT DGTL SGL 10K OHM 8-SOIC 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>X9314WS8ZT1 기술: X9314WS8ZT1 INTERSIL SOP8 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>X9315UP 기술: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-DIP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 21800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>X9315UPI 기술: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-DIP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 4900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>X93154UM8I-3 기술: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 1100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>X9314WSIZ 기술: IC XDCP SGL 32-TAP 10K 8-SOIC 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 7600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>X9314WSZ 기술: IC XDCP SGL 32-TAP 10K 8-SOIC 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 8800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>X9315WMI-2.7T2 기술: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>X9315UM-2.7T1 기술: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 1700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>X9314WPI 기술: IC XDCP SGL 32-TAP 10K 8-DIP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 1200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>X9315UF-2.7T1 기술: X9315UF-2.7T1 INTERSIL SOP8 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>X9314WS 기술: IC DIG POT 10K 32TP LOG TPR 8SO 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 1100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>X9314WSZ-3 기술: IC XDCP SGL 32-TAP 10K 8-SOIC 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>X93154UM8IZ-3T1 기술: IC POT DGTL LP LN 50K OHM 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 1500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X93154UP 기술: X93154UP XICOR DIP-8 제조사: XICOR 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>X93154UU8IZ-3T1 기술: IC POT DGTL LP LN 50K OHM 8-TDFN 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 1100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9315W 기술: X9315W XICOR SOP 제조사: XICOR 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>X9315WMI-2.7 기술: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>X9315XMI-2.7T1 기술: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 6900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>X9315UMIZ-2.7T1 기술: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 11500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>X9314WZ 기술: X9314WZ INTERSIL SOP8 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>X93156UM8IZ-2.7 기술: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 16500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>X9314WSI 기술: IC XDCP SGL 32-TAP 10K 8-SOIC 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X93154UPD 기술: X93154UPD XICOR DIP-8 제조사: XICOR 재고: 새로운 원본, 1600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9315WMI-27TI 기술: X9315WMI-27TI XICOR MSOP-8 제조사: XICOR 재고: 새로운 원본, 2500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
TEL : 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 틴 수이 와이, 신계 지, 홍콩