



X9315UMI-2.7T1

제조사 부품 번호:	X9315UMI-2.7T1
제조업체 / 브랜드	Intersil
설명서 일부:	IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP
데이터 시트:	X9315UMI-2.7T1.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	납 함유 / RoHS 비 준수
재고 상태:	새로운 원본, 6900 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

견적

X9315UMI-2.7T1 100 % 새 원본 6900 PC 재고 있음, X9315UMI-2.7T1 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 X9315UMI-2.7T1 Intersil 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ X9315UMI-2.7T1 : Info@IC-Components.com

X9315UMI-2.7T1의 사양

부품 번호	X9315UMI-2.7T1	제조업체 / 브랜드	Intersil
연속	XDCP™	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
기본 부품 번호	X9315	패키지 / 케이스	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
포장	Tape & Reel (TR)	제조업체 장치 패키지	8-MSOP
작동 온도	-40°C ~ 85°C	상세 설명	Digital Potentiometer 50k Ohm 1 Circuit 32 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-MSOP
종모	-	인터페이스	Up/Down (U/D, INC, CS)
구성	Potentiometer	용인	±20%
회로의 수	1	전압 - 공급	2.7 V ~ 5.5 V
메모리 유형	Non-Volatile	저항 (Ohms)	50k
작은 초	Linear	도청 수	32
온도 계수 (일반)	±300 ppm/°C	저항 - 와이퍼 (Ohms) (일반)	400
재고 수량	6900 pcs Stock	범주	집적회로 (ic) > 데이터 수집-디지털 포 텐 소 미터
기술	IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP	무연 여부 / RoHS 준수 여부	납 함유 / RoHS 비 준수

X9315UMI-2.7T1으로 변환 된 키워드

Intersil X9315UMI-2.7T1	X9315UMI-2.7T1 부분	X9315UMI-2.7T1 가격	X9315UMI-2.7T1 대리점
X9315UMI-2.7T1 기술	X9315UMI-2.7T1 주식	X9315UMI-2.7T1 인벤토리	X9315UMI-2.7T1 공급 업체
X9315UMI-2.7T1 온라인 주문	X9315UMI-2.7T1 문의	X9315UMI-2.7T1 이미지	X9315UMI-2.7T1 그림
X9315UMI-2.7T1 pdf	X9315UMI-2.7T1 데이터 시트	X9315UMI-2.7T1 데이터 시트	X9315UMI-2.7T1 pdf 데이터 시트
X9315UMI-2.7T1 데이터 시트 다운로드	Intersil 제조 업체	Intersil X9315UMI-2.7T1	

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

<p>X93156UM8IZ-2.7 기술: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 16500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X93154UM8I-3 기술: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 1100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X9314WZ 기술: X9314WZ INTERSIL SOP8 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>X9315WMIZ 기술: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 4600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X9315UM-2.7T1 기술: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 1700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X93155UM8IT1 기술: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>X9315UF-2.7T1 기술: X9315UF-2.7T1 INTERSIL SOP8 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X9314WSZT1 기술: IC POT DGTL SGL 10K OHM 8-SOIC 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X93154UP 기술: X93154UP XICOR DIP-8 제조사: XICOR 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>X9315WMI-2.7 기술: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X9315UPI 기술: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-DIP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 4900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X93154UM8IZ-3T1 기술: IC POT DGTL LP LN 50K OHM 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 1500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>X93154UPD 기술: X93154UPD XICOR DIP-8 제조사: XICOR 재고: 새로운 원본, 1600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X9314WSZ-3 기술: IC XDCP SGL 32-TAP 10K 8-SOIC 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X9315WMI 기술: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 4600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>X9315W 기술: X9315W XICOR SOP 제조사: XICOR 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X9315UP 기술: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-DIP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 21800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X9315WMI-2.7T2 기술: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>X9315WMI1 기술: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 4600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X9315WMIZ-2.7 기술: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X9315TSZ 기술: IC XDCP 32-TAP 100K 3WIRE 8-SOIC 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>X9315UMIZ-2.7T1 기술: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 11500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X93154UM8IZ-3 기술: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 1100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X9315WMIZT1 기술: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 4600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>X93154UU8IZ-3T1 기술: IC POT DGTL LP LN 50K OHM 8-TDFN 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 1100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X9314WSZ 기술: IC XDCP SGL 32-TAP 10K 8-SOIC 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 8800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X9315WMIZ-2.7T1 기술: IC XDCP 32-TAP 10K OHM 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 12500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>X9315WMI-27T1 기술: X9315WMI-27T1 XICOR MSOP-8 제조사: XICOR 재고: 새로운 원본, 2500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X9315WM-2.7 기술: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 2300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>X9315WMI-2.7 기술: X9315WMI-2.7T XICOR MSOP8 제조사: XICOR 재고: 새로운 원본, 8800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
TEL : 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 틴 수이 와이, 신계 지, 홍콩