



**X9116WS8I-2.7**

제조사 부품 번호: 제조업체 / 브랜드 설명의 일부: 데이터 시트: 무연 여부 / RoHS 준수 여부: 재고 상태: 예시 운송된다: 선적 방법:	X9116WS8I-2.7 Intersil IC DIGITAL POT 10K 16TP 8SOIC <a href="#">X9116WS8I-2.7.pdf</a> 납 함유 / RoHS 비 준수 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. Hong Kong DHL/Fedex/TNT/UPS
---	--

[견적](#)

**X9116WS8I-2.7** 100 % 새 원본 100 PC 재고 있음, X9116WS8I-2.7 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 X9116WS8I-2.7 Intersil 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ X9116WS8I-2.7 : [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

**X9116WS8I-2.7의 사양**

부품 번호	X9116WS8I-2.7	제조업체 / 브랜드	Intersil
연속	XDCP™	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
기본 부품 번호	X9116	패키지 / 케이스	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
포장	Tube	제조업체 장치 패키지	8-SOIC
작동 온도	-40°C ~ 85°C	상세 설명	Digital Potentiometer 10k Ohm 1 Circuit 16 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-SOIC
종모	-	인터페이스	Up/Down (U/D, INC, CS)
구성	Potentiometer	용인	±20%
회로의 수	1	전압 - 공급	2.7 V ~ 5.5 V
메모리 유형	Non-Volatile	저항 (Ohms)	10k
작은 초	Linear	도청 수	16
온도 계수 (일반)	±300 ppm/°C	저항 - 와이퍼 (Ohms) (일반)	400
재고 수량	100 pcs Stock	범주	집적회로 (ic) > 데이터 수집-디지털 포 텐 소 미터
기술	IC DIGITAL POT 10K 16TP 8SOIC	무연 여부 / RoHS 준수 여부	납 함유 / RoHS 비 준수

**X9116WS8I-2.7으로 변환 된 키워드**

Intersil X9116WS8I-2.7	X9116WS8I-2.7 부분	X9116WS8I-2.7 가격	X9116WS8I-2.7 대리점
X9116WS8I-2.7 기술	X9116WS8I-2.7 주식	X9116WS8I-2.7 인벤토리	X9116WS8I-2.7 공급 업체
X9116WS8I-2.7 온라인 주문	X9116WS8I-2.7 문의	X9116WS8I-2.7 이미지	X9116WS8I-2.7 그림
X9116WS8I-2.7 pdf	X9116WS8I-2.7 데이터 시트	X9116WS8I-2.7 데이터 시트	X9116WS8I-2.7 pdf 데이터 시트
X9116WS8I-2.7 데이터 시트 다운로드	Intersil 제조 업체	Intersil X9116WS8I-2.7	

**너는 또한 관심을 가질 수도있다.:**

<p><b>X9111TV14T1</b> 기술: X9111TV14T1 INTERSIL TSSOP14 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>X9119TP</b> 기술: X9119TP XICOR DIP-20 제조사: XICOR 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>X9119TV14IZ</b> 기술: IC XDCP SGL 1024TAP 100K 14TSSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>X9116WS8Z</b> 기술: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-SOIC 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>X9116WM8Z-2.7</b> 기술: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 900 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>X9116WM8T1</b> 기술: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 300 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>X9116WS8-2.7T1</b> 기술: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-SOIC 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 1300 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>X9116WM8-2.7</b> 기술: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>X9119TV14Z</b> 기술: IC XDCP SGL 1024TAP 100K 14TSSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>X9119TV14IZ-2.7</b> 기술: IC XDCP SGL 1024TAP 100K 14TSSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>X9116WS8Z-2.7T1</b> 기술: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-SOIC 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 1400 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>X9116WS8IZ</b> 기술: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-SOIC 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>X9116WM8</b> 기술: IC DIGITAL POT 10K 16TP 8MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 2800 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>X9116WS8Z-2.7</b> 기술: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-SOIC 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>X9111TV14Z-2.7</b> 기술: IC XDCP SGL 1024TAP 100K 14TSSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 400 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>X9116WS8</b> 기술: IC DIGITAL POT 10K 16TP 8SOIC 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 800 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>X9116WS8-2.7</b> 기술: IC DIGITAL POT 10K 16TP 8SOIC 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>X9116UPG</b> 기술: X9116UPG XICOR DIP-8 제조사: XICOR 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>X9118WM8Z-2.7</b> 기술: X9118WM8Z-2.7 INTERSIL MSOP8 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>X9116WM8I-2.7</b> 기술: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 3300 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>X9116W</b> 기술: X9116W XICOR SOP8 제조사: XICOR 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>X9111TV14Z</b> 기술: IC XDCP SGL 1024TAP 100K 14TSSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>X9116WM8Z-2.7T1</b> 기술: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-MSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 2500 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>X9118TV14T1</b> 기술: X9118TV14T1 INTERSIL TSSOP14 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>X9119TV14IZ-2.7T1</b> 기술: IC POT DCTL 100K OHM 14-TSSOP 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>X9116WS8T1</b> 기술: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-SOIC 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>X9116WP</b> 기술: X9116WP XICOR DIP-8 제조사: XICOR 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>X9116WZ</b> 기술: IC XDCP SGL 100K OHM EL SOP8 제조사: EL 재고: 새로운 원본, 800 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>X9118TV14IZT1</b> 기술: X9118TV14IZT1 INTERSIL TSSOP14 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>X9119TVZG</b> 기술: X9119TVZG INTERSIL TSSOP14 제조사: Intersil 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL : 00 852 - 30501935  
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 톨슨 하이웨이, 신계 지, 홍콩