



**DRV8832DGQ**

제조사 부품 번호:	DRV8832DGQ
제조업체 / 브랜드	N/A
설명명 일부:	IC MOTOR DRIVER PAR 10MSOP
데이터 시트:	
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 2715 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

**DRV8832DGQ** 100 % 새로운 Original 2715 pcs 재고, DRV8832DGQ 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인 데이터 시트를 찾고, warranted와 함께 DRV8832DGQ 을 구입하십시오. 100 % 보증 신뢰. RFQ DRV8832DGQ : [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

**DRV8832DGQ의 사양**

부품 번호	DRV8832DGQ	제조업체 / 브랜드	N/A
전압 - 공급	2.75 V ~ 6.8 V	전압 - 부하	2.75 V ~ 6.8 V
과학 기술	Power MOSFET	제조업체 장치 패키지	10-MSOP-PowerPad
단계 해상도	-	연속	-
포장	Tube	패키지 / 케이스	10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad
출력 구성	Half Bridge (2)	다른 이름들	296-33279-5 DRV8832DGQ-ND
작동 온도	-40°C ~ 150°C (TJ)	실장 형	Surface Mount
모터 유형 - 스테퍼	Bipolar	모터 유형 - AC, DC	Brushed DC
수분 민감도 (MSL)	2 (1 Year)	인터페이스	Parallel
기능	Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage	상세 설명	Bipolar Motor Driver Power MOSFET Parallel 10-MSOP-PowerPad
전류 - 출력	1A	기본 부품 번호	DRV8832
응용 프로그램	Battery Powered	재고 수량	2715 pcs Stock
범주	<a href="#">집적회로 (ic)</a> > <a href="#">마이크-모터 드라이버, 컨트롤러</a>	기술	IC MOTOR DRIVER PAR 10MSOP
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

**DRV8832DGQ으로 변환 된 키워드**

DRV8832DGQ	DRV8832DGQ 부분	DRV8832DGQ 가격	DRV8832DGQ 디스트리뷰터
DRV8832DGQ 기술	DRV8832DGQ 재고	DRV8832DGQ 인벤토리	DRV8832DGQ 공급 업체
DRV8832DGQ 온라인 주문	DRV8832DGQ 문의	DRV8832DGQ 이미지	DRV8832DGQ 사진
DRV8832DGQ pdf	DRV8832DGQ 데이터 시트	DRV8832DGQ 데이터 시트	DRV8832DGQ pdf 데이터 시트
DRV8832DGQ 데이터 시트 다운로드	제조업체		

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

<p><b>DRV8833PW</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 16-TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2730 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8818PWPR</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 8000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8824PWPR</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 13300 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>DRV8833PWP</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 16HTSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2785 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8825PWPR</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8833RTYR</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 16QFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2600 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>DRV8830DGQR</b> 기술: IC MOTOR DRIVER I2C 10MSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2876 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8824PWP</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2886 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8823DCAR</b> 기술: IC MOTOR DRIVER SER 48HTSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2864 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>DRV8823QDCARQ1</b> 기술: IC MOTOR DRIVER SERIAL 48HTSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 3300 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8832QDGRQ1</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 10-MSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2671 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8823DCA</b> 기술: IC MOTOR DRIVER SER 48HTSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2716 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>DRV8834PWPR</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 24HTSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 14000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8824RHDT</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 28VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2674 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8830DRCR</b> 기술: TI 10VSON 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 6200 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>DRV8821DCAR</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 48HTSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2625 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8834RGER</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 24VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 12000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8824RHDR</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 28-VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2758 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>DRV8833PWPR</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 16-TSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2736 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8833CRTER</b> 기술: IC MOTOR DRIVER 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2780 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8824QPWRQ1</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2800 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>DRV8833RTYT</b> 기술: 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 15000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8834RGE</b> 기술: DRV8834RGE TI QFN 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 2666 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8830DGQ</b> 기술: TI MSOP10 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 2500 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>DRV8833LPWPR</b> 기술: DRV8833LPWPR TI HTSSOP16 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 28500 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8832DGQR</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 10MSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 10500 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8833CPWPR</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 24000 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>DRV8833PWPR</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 16HTSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 25100 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8825PWP</b> 기술: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2812 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>DRV8833PWPRG4</b> 기술: TI HTSSOP16 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 3425 개 구매 가능합니다. 인용문: <a href="#">RFQ</a></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
전화: 00 852-30501935  
팩스: 00 852-30501945

주소: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, 뉴 테리토리, 홍콩