



LDM181G9310CC001

제조사 부품 번호:	LDM181G9310CC001
제조업체 / 브랜드	Murata Electronics
설명서 일부:	BALUN 1.71-2.155GHZ 50/100 0603
데이터 시트:	LDM181G9310CC001.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 67100 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

LDM181G9310CC001 100 % 새 원본 67100 PC 재고 있음, LDM181G9310CC001 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 LDM181G9310CC001 Murata Electronics 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ LDM181G9310CC001 : Info@IC-Components.com

LDM181G9310CC001의 사양

부품 번호	LDM181G9310CC001	제조업체 / 브랜드	Murata Electronics
연속	LDM18	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
패키지 / 케이스	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad	포장	Tape & Reel (TR)
실장 형	Surface Mount	상세 설명	RF Balun 1.71GHz ~ 2.155GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
주파수 범위	1.71GHz ~ 2.155GHz	임피던스 - 밸런스 / 언밸런스	50 / 100 Ohm
위상 차이	-	삽입 손실 (최대)	0.95dB
반사 손실 (최소)	-	재고 수량	67100 pcs Stock
범주	rf/ff 및 rfid > 발룬	기술	BALUN 1.71-2.155GHZ 50/100 0603
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

LDM181G9310CC001으로 변환 된 키워드

Murata Electronics LDM181G9310CC001	LDM181G9310CC001 부분	LDM181G9310CC001 가격	LDM181G9310CC001 대리점
LDM181G9310CC001 기술	LDM181G9310CC001 주식	LDM181G9310CC001 인벤토리	LDM181G9310CC001 공급 업체
LDM181G9310CC001 온라인 주문	LDM181G9310CC001 문의	LDM181G9310CC001 이미지	LDM181G9310CC001 그림
LDM181G9310CC001 pdf	LDM181G9310CC001 데이터 시트	LDM181G9310CC001 데이터 시트	LDM181G9310CC001 pdf 데이터 시트
LDM181G9310CC001 데이터 시트 다운로드	Murata Electronics 제조 업체	Murata Electronics LDM181G9310CC001	MURATA LDM181G9310CC001
Murata Electronics North America LDM181G9310CC001	TOKO / Murata LDM181G9310CC001		

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

<p>LFB182G45BG5D920 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 6SMD 제조사: Murata Electronics 재고: 새로운 원본, 10800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>2450FB15K0005E 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 24400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>HHM1526 기술: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 7400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>BAL-NRF01D3 기술: BALUN 2.4GHZ-2.54GHZ 5WFBGA 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 2100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>LDB182G4510C-110 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 제조사: Murata Electronics 재고: 새로운 원본, 28000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>BALF-NRG-01D3 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 4WFBGA 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 14900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>LDM185G4210CC001 기술: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 제조사: Murata Electronics 재고: 새로운 원본, 14500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>2450FB39B100E 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 1008 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 32200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>C2042.001NL 기술: IC CHIP 제조사: Pulse Electronics Corporation 재고: 새로운 원본, 1400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>RFXF8553-TR13 기술: SMT TRANSFORMER 500MHZ-2.5GHZ 제조사: RF Solutions 재고: 새로운 원본, 3900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>HHM1906A1 기술: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 10000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>2595FB16A0100E 기술: BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 8100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>LDM300-48S3V3 기술: IGBT Modules 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 1800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>HHM1907B1 기술: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 89000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>BAL-2690D3U 기술: BALUN 2.402GHZ-2.48GHZ 4WFBGA 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 11800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>RFXF6553-TR13 기술: SMT TRANSFORMER 10MHZ-1.9GHZ 제조사: RF Solutions 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>BD0826J50200AHF 기술: BALUN 800MHZ-2.6GHZ 50/200 0805 제조사: Anaren 재고: 새로운 원본, 4700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>LDM182G4505EC015 기술: LDM182G4505EC015 村田 0603 제조사: Original 재고: 새로운 원본, 28000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>0896BM15A0001E 기술: BALUN 863MHZ-928MHZ 0805 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 41200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>LDM75-48S5 기술: IGBT Modules 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 1600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>ATB2012-75011-T000 기술: BALUN 50MHZ-1.2GHZ 75/75 0805 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 51500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>LDM182G5010CC001 기술: LDM182G5010CC001 murata SMD 제조사: Murata Electronics 재고: 새로운 원본, 25700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>LDM75-110S05S 기술: IGBT Modules 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 1500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>LDM182G1410LB002 기술: LDM182G1410LB002 MRUATA 0603 제조사: MRUATA 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>LDM75-11055S 기술: IGBT Modules 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 1500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>HHM1902B1 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 89000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>5512BL15B100E 기술: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 4000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>LDM182G5010YC025 기술: LDM182G5010YC025 MURATA SMD 제조사: Murata Electronics 재고: 새로운 원본, 130100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>LDM182G4503XA013 기술: LDM182G4503XA013 MURATA 0603 제조사: Murata Electronics 재고: 새로운 원본, 19700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>HHM1517 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 124000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
TEL : 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 톤 수이 와이, 신계 지, 홍콩