



DXP2ABN7514TL

제조사 부품 번호:	DXP2ABN7514TL
제조사 / 브랜드	Murata Electronics
설명어 일부:	BALUN 50MHZ-870MHZ 75/300 0804
데이터 시트:	DXP2ABN7514TL.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 3900 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

DXP2ABN7514TL 100 % 새로운 Original 3900 pcs 재고, DXP2ABN7514TL 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인 데이터 시트를 찾고, warranted와 함께 DXP2ABN7514TL Murata Electronics을 구입하십시오. 100 % 보증 신뢰. RFQ DXP2ABN7514TL : Info@IC-Components.com

DXP2ABN7514TL의 사양

부품 번호	DXP2ABN7514TL	제조사 / 브랜드	Murata Electronics
연속	-	반사 손실 (최소)	-
위상 차이	-	포장	Cut Tape (CT)
패키지 / 케이스	0804 (2010 Metric), 8 Lead	다른 이름들	490-11951-1
실장 형	Surface Mount	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
삽입 손실 (최대)	1.8dB	임피던스 - 밸런스 / 언밸런스	75 / 300 Ohm
주파수 범위	50MHz ~ 870MHz	상세 설명	RF Balun 50MHz ~ 870MHz 75 / 300 Ohm 0804 (2010 Metric), 8 Lead
재고 수량	3900 pcs Stock	범주	rf/if 및 rfid > 발룬
기술	BALUN 50MHZ-870MHZ 75/300 0804	무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수

DXP2ABN7514TL으로 변환 된 키워드

Murata Electronics DXP2ABN7514TL	DXP2ABN7514TL 부분	DXP2ABN7514TL 가격	DXP2ABN7514TL 디스트리뷰터
DXP2ABN7514TL 기술	DXP2ABN7514TL 재고	DXP2ABN7514TL 인벤토리	DXP2ABN7514TL 공급 업체
DXP2ABN7514TL 온라인 주문	DXP2ABN7514TL 문의	DXP2ABN7514TL 이미지	DXP2ABN7514TL 사진
DXP2ABN7514TL pdf	DXP2ABN7514TL 데이터 시트	DXP2ABN7514TL 데이터 시트	DXP2ABN7514TL pdf 데이터 시트
DXP2ABN7514TL 데이터 시트 다운로드	Murata Electronics 제조업체	Murata Electronics DXP2ABN7514TL	MURATA DXP2ABN7514TL
Murata Electronics North America DXP2ABN7514TL	TOKO / Murata DXP2ABN7514TL		

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

<p>LDM181G9310CC001 기술: BALUN 1.71-2.155GHZ 50/100 0603 제조사: Murata Electronics 재고: 새로운 원본, 67100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>DXP18CN7510T 기술: DXP18CN7510T MURATA SMD 제조사: MURATA 재고: 새로운 원본, 2758 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>DXP18BN5014TL 기술: BALUN 50MHZ-870MHZ 50/200 0603 제조사: Murata Electronics 재고: 새로운 원본, 32000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>DXP18CN7510TL 기술: RF DIR COUPLER 50MHZ-870MHZ 0603 제조사: Murata Electronics 재고: 새로운 원본, 4800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>MABA-009594-CF18A0 기술: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 6SMD GW 제조사: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) 재고: 새로운 원본, 4500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>HHM1515B2 기술: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/200 0805 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 2684 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>LDB212G4005C-001 기술: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 제조사: Murata Electronics 재고: 새로운 원본, 52000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>HHM1932A2 기술: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>2450BL15B200E 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 10800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>HHM1711D1 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 28500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>MABA-007681-CT2010 기술: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 1:2 4SMD 제조사: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) 재고: 새로운 원본, 2720 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DXP18BN5014T 기술: DXP18BN5014T MUARATA SMD 제조사: MUARATA 재고: 새로운 원본, 2752 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>BD2425J50100AHF 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 제조사: Anaren 재고: 새로운 원본, 3100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>2450FB15M0001E 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 13000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>HHM1548E1 기술: BALUN 3.2GHZ-3.9GHZ 50/200 0805 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 2771 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>C6058NL 기술: IC CHIP 제조사: Pulse Electronics Corporation 재고: 새로운 원본, 2657 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>2450FB15K0005E 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 24400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>C2073 기술: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:4 5SMD MODUL 제조사: Pulse Electronics Corporation 재고: 새로운 원본, 50000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>DXW21BN7511SL 기술: BALUN 1GHZ-1.5GHZ 75/75 0805 제조사: Murata Electronics 재고: 새로운 원본, 47200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>MABACT0063 기술: BALUN 5MHZ-1GHZ 1.5:1 6SMD FLAT 제조사: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) 재고: 새로운 원본, 2789 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>DXP18BN5014HL 기술: BALUN 470MHZ-790MHZ 50/200 0603 제조사: Murata Electronics 재고: 새로운 원본, 3600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>LFB182G45BG5D920 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 6SMD 제조사: Murata Electronics 재고: 새로운 원본, 10800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>5400BL15B100E 기술: BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/100 0805 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 2694 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>HHM1570B1 기술: BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/100 0805 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 3700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>HHM1711E1 기술: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 12000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>HHM1904A1 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 158000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>BAL-CW1250D3 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 5UF8GA FCBGA 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>HHM1523B3 기술: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/100 0805 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 4000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>2595FB16A0100E 기술: BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 8100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>DXP252690DT-5031A3 기술: TDK SMD 제조사: TDK 재고: 새로운 원본, 2800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
전화 : 00 852-30501935
팩스: 00 852-30501945

주소: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, 뉴 테리토리아, 홍콩