



CDCM1804RTHT

제조사 부품 번호:	CDCM1804RTHT
제조업체 / 브랜드	N/A
설명어 일부:	IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24VQFN
데이터 시트:	
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 2663 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

CDCM1804RTHT 100 % 새로운 Original 2663 pcs 재고, CDCM1804RTHT 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인 데이터 시트를 찾고, warrantied와 함께 CDCM1804RTHT 을 구입하십시오. 100 % 보증 신뢰. RFQ CDCM1804RTHT : Info@IC-Components.com

CDCM1804RTHT의 사양

부품 번호	CDCM1804RTHT	제조업체 / 브랜드	N/A
전압 - 공급	3 V ~ 3.6 V	유형	Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer
제조업체 장치 패키지	24-VQFN-EP (4x4)	연속	-
비율 - 입력 : 출력	1:4	포장	Original-Reel®
패키지 / 케이스	24-VQFN Exposed Pad	산출	LVC MOS, LVPECL
다른 이름들	296-17928-6	작동 온도	-40°C ~ 85°C
회로의 수	1	실장 형	Surface Mount
수분 민감도 (MSL)	2 (1 Year)	입력	CML, HSTL, LVDS, LVPECL, LVTTTL, SSTL-2, VML
주파수 - 최대	800MHz	차동 - 입력 : 출력	Yes/Yes
상세 설명	Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer IC 1:4 800MHz 24-VQFN Exposed Pad	기본 부품 번호	CDCM1804
재고 수량	2663 pcs Stock	범주	집적회로 (ic) > 클럭/타이밍 클록 버퍼, 드라이버
기술	IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24VQFN	무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수

CDCM1804RTHT으로 변환 된 키워드

CDCM1804RTHT	CDCM1804RTHT 부분	CDCM1804RTHT 가격	CDCM1804RTHT 디스트리뷰터
CDCM1804RTHT 기술	CDCM1804RTHT 재고	CDCM1804RTHT 인벤토리	CDCM1804RTHT 공급 업체
CDCM1804RTHT 온라인 주문	CDCM1804RTHT 문의	CDCM1804RTHT 이미지	CDCM1804RTHT 사진
CDCM1804RTHT pdf	CDCM1804RTHT 데이터 시트	CDCM1804RTHT 데이터 시트	CDCM1804RTHT pdf 데이터 시트
CDCM1804RTHT 데이터 시트 다운로드	제조업체		

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

<p>CDCM6208V1ERGZT 기술: CDCM6208V1ERGZT 原装TEXAS QFN48 제조사: TEXAS 재고: 새로운 원본, 2660 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCM6208V1RGZR 기술: IC CLK GEN 2:8 LOW JITTER 48VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 3600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCM1804RGETG4 기술: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24QFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2652 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>CDCM1804RGET 기술: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24QFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2845 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCLVP1212RHAR 기술: IC CLK BUFFER 2:12 2GHZ 40VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2673 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCLVP2108RGZT 기술: IC CLK BUFFER 1:16 2GHZ 48VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2707 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>CDCM61004RHBR 기술: IC CLK BUFFER 1:4 LOW JITTER 32QFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 10100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCM61004RHB 기술: CDCM61004RHB TI QFN 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 2733 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCM7005RGZT 기술: IC CLK SYNC/JITTER CLEANER 48QFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2819 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>CDCLVP1208RHDR 기술: IC CLK GEN 2:8 2GHZ 28VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2660 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCM61002RHBR 기술: IC CLK GEN 1:2 LOW JITTER 32QFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 5300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCM6208V1FRGZT 기술: IC CLK BUFFER 2:8 2GHZ LOW JITTER 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2626 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>CDCM1802RGTT 기술: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 16QFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2710 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCLVP1208RHDT 기술: IC CLK BUFFER 2:8 2GHZ 28VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2730 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCLVP2104RHDR 기술: IC CLK BUFFER 1:8 2GHZ 28VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2717 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>CDCM61004RHBT 기술: IC CLK GEN 2:8 LOW JITTER 32-QFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2771 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCM1802RGTR 기술: IC CLK BUFFER 1:2 800MHZ 16QFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2701 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCM7005RGZT QFN48 기술: CDCM7005RGZT QFN48 TI QFN48 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 2802 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>CDCM1804RTHR 기술: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2808 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCM7005RG 기술: TI QFN 제조사: TI 재고: 새로운 원본, 2836 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCM7005RGZRG4 기술: IC CLK SYNC/JITTER CLEANR 48VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2659 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>CDCM1804RGER 기술: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24QFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2674 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCLVP21216RGZR 기술: IC CLK BUFFER 2:16 2GHZ 48VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2790 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCM7005RGZR 기술: IC CLK SYNC/JITTER CLEANR 48VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2650 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>CDCLVP1212RHAT 기술: IC CLK BUFFER 2:12 2GHZ 40VQFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2840 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCLVP2102RGTR 기술: IC CLK BUFFER 2:4 2GHZ 16QFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2658 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCLVP2102RGTT 기술: IC CLK BUFFER 2:4 2GHZ 16QFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2665 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>CDCM61002RHBT 기술: IC CLK GEN 1:3 LOW JITTER 32-QFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2704 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCM61001RHBR 기술: IC CLK GEN 1:1 LOW JITTER 32QFN 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2654 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CDCM6208V1HRGZR 기술: CDCM6208 V1 H0 ROM CODE HUAWEI 제조사: N/A 재고: 새로운 원본, 2767 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
전화 : 00 852-30501935
팩스: 00 852-30501945

주소: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, 뉴 테리토리, 홍콩