



2595FB16A0100E

제조사 부품 번호:	2595FB16A0100E
제조업체 / 브랜드	Johanson Technology
설명서 일부:	BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806
데이터 시트:	2595FB16A0100E.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 8100 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

2595FB16A0100E 100 % 새로운 Original 8100 pcs 재고, 2595FB16A0100E 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인 데이터 시트를 찾고, **warrantied**와 함께 2595FB16A0100E Johanson Technology을 구입하십시오. 100 % 보증 신뢰. RFQ 2595FB16A0100E : Info@IC-Components.com

2595FB16A0100E의 사양

부품 번호	2595FB16A0100E	제조업체 / 브랜드	Johanson Technology
연속	-	반사 손실 (최소)	9.5dB
위상 차이	180° ±10°	포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	0806 (2015 Metric), 6 PC Pad	실장 형	Surface Mount
수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)	삽입 손실 (최대)	2.5dB
임피던스 - 밸런스 / 언밸런스	50 / 100 Ohm	주파수 범위	2.3GHz ~ 2.69GHz
상세 설명	RF Balun 2.3GHz ~ 2.69GHz 50 / 100 Ohm 0806 (2015 Metric), 6 PC Pad	재고 수량	8100 pcs Stock
범주	rf/lf 및 rfid > 발룬	기술	BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

2595FB16A0100E으로 변환 된 키워드

Johanson Technology 2595FB16A0100E	2595FB16A0100E 부분	2595FB16A0100E 가격	2595FB16A0100E 디스트리뷰터
2595FB16A0100E 기술	2595FB16A0100E 재고	2595FB16A0100E 인벤토리	2595FB16A0100E 공급 업체
2595FB16A0100E 온라인 주문	2595FB16A0100E 문의	2595FB16A0100E 이미지	2595FB16A0100E 사진
2595FB16A0100E pdf	2595FB16A0100E 데이터 시트	2595FB16A0100E 데이터 시트	2595FB16A0100E pdf 데이터 시트
2595FB16A0100E 데이터 시트 다운로드	Johanson Technology 제조업체	Johanson Technology 2595FB16A0100E	Johanson 2595FB16A0100E
Johanson Technology Inc. 2595FB16A0100E			

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

<p>5400BL15B050E 기술: BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/50 0805 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 2765 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>MABA-007159-000000 기술: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT 제조사: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) 재고: 새로운 원본, 2617 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>BD0810J50150AHF 기술: BALUN 800MHZ-1GHZ 50/150 0805 제조사: Anaren 재고: 새로운 원본, 24700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>2593A20 기술: 제조사: SKYWORKS 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>2594HM-ADJ 기술: NS SOP8 제조사: NS 재고: 새로운 원본, 2868 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>2595FB39A0050E 기술: BALUN DUAL 50/50 1008 6 PC PAD 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 13500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>2450BL15B050E 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 5500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>DXP2ABN7514TL 기술: BALUN 50MHZ-870MHZ 75/300 0804 제조사: Murata Electronics 재고: 새로운 원본, 3900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>HHM1733B1 기술: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 16000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>ETC1-1-13TR 기술: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 5SMD 제조사: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) 재고: 새로운 원본, 4300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>RFBLN1608050AM8T62 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 6SMD 제조사: Walsin Technology 재고: 새로운 원본, 2500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>HHM1726P1 기술: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 9900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>0900BL18B200E 기술: JOHANSON SMD 제조사: JOHANSON 재고: 새로운 원본, 2617 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>MABA-009594-CF18A0 기술: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 6SMD GW 제조사: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) 재고: 새로운 원본, 4500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>HHM1715E1 기술: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 8000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>HHM1902B1 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 89000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>5512BL15B100E 기술: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 4000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>LDB182G4520C-110 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0603 제조사: Murata Electronics 재고: 새로운 원본, 100100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>5400BL15B100E 기술: BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/100 0805 제조사: Johanson Technology 재고: 새로운 원본, 2694 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>MABA-007237-ETC410 기술: BALUN 1MHZ-350MHZ 1:4 6SMD FLAT 제조사: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) 재고: 새로운 원본, 2854 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>259A9873P4 기술: 259A9873P4 TO-11P 99 제조사: TO-11P 재고: 새로운 원본, 2810 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>259A9871P3 기술: 259A9871P3 INTERSIL ZIP9 제조사: INTERSIL 재고: 새로운 원본, 2859 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>HHM1711D1 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 제조사: TDK Corporation 재고: 새로운 원본, 28500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>CX2045LNL1 기술: BALUN 3MHZ-300MHZ 5SMD 제조사: Pulse Electronics Corporation 재고: 새로운 원본, 2670 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>RFBLN2012090A1T 기술: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 6SMD 제조사: Walsin Technology 재고: 새로운 원본, 106000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>0850BM14E0016T 기술: JOHANSON SMD 제조사: JOHANSON 재고: 새로운 원본, 2633 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>LDM181G9310CC001 기술: BALUN 1.71-2.155GHZ 50/100 0603 제조사: Murata Electronics 재고: 새로운 원본, 67100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>259A9872P2 기술: 259A9872P2 DIP 99 제조사: DIP 재고: 새로운 원본, 2677 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>2597M-3.3 기술: 2597M-3.3 NS SOP8 제조사: NS 재고: 새로운 원본, 2606 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>2595FB39A0050T 기술: 2595FB39A0050T JOHANSON SMD 제조사: JOHANSON 재고: 새로운 원본, 96000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
전화 : 00 852-30501935
팩스: 00 852-30501945

주소: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, 뉴 테리토리, 홍콩